

Table des matières.....	01
Identification de la quincaillerie.....	02

Grattoir et roue de dalot

Grattoir de dalot.....	03
Roue de dalot - depuis novembre 2007.....	04
Roue de dalot - avant novembre 2007.....	05


Transmission série SW (depuis février 2014)

Transmission série SW - système d'entraînement.....	06
Transmission série SW - réducteur de vitesse noir.....	07
Transmission série SW - réducteur de vitesse gris.....	08
Transmission série SW - baril et chaînes.....	09
Transmission série SW - système de déplacement latéral.....	10
Transmission série SW - capot de protection.....	11
Transmission série SW - lubrificateur de câble.....	12
Transmission série SW - rehausse de transmission.....	13


Transmissions antérieures (avant février 2014)

Système d'entraînement.....	14
Réducteur de vitesse.....	15
Baril.....	16
Guide de câble de transmission modèle 18".....	17
Guide de câble de transmission modèle 24".....	18
Capot de protection.....	19
Lubrificateur de câble.....	20
Transmission et grattoir de dalot transversal.....	21


Identification de la quincaillerie	
Type	Désignation
Boulon hexagonal	-
Boulon à carrosserie	CB
Boulon à tête carrée	SB
Vis à tête cylindrique à 6 pans	SCS
Vis de serrage à 6 pans creux	SSS
Vis à tête fraisée	FCS
Écrou hexagonal	-
Écrou auto-bloquant à nylon	N
Ecrous auto-bloquant ovale	OVL
Ecrous auto-bloquant 3 poinçons	TRI
Écrous Crénelé	CSL
Écrou à Bride	FLN
Écrou à ailettes	WNG
Rondelle plate	-
Rondelle de blocage	L
Rondelle style SAE	SAE
Rondelle grand dia. ext.	LD
Rondelle petit dia. ext.	SD
Boulonnerie en acier inoxydable	SS





Option - support de renforcement 2005-7643-840




Option - support de câble 2005-7600-410





À fixer tous les 100' (30 m)




Ancien modèle remplacé
par le nouveau modèle









Réducteur de vitesse complet:
2005-2803-130




★ Ensemble de réparation 2005-2803-040



Réducteur de vitesse complet
non disponible, voir page 7




*: Seulement disponible en commandant l'ensemble de réparation
2010-2800-900.




NETTOYEUR DE DALOT TRANSVERSAL À CÂBLE




TRANSMISSION SÉRIE SW - SYSTÈME DE DÉPLACEMENT LATÉRAL



NETTOYEUR DE DALOT TRANSVERSAL À CÂBLE


TRANSMISSION SÉRIE SW - CAPOT DE PROTECTION






NETTOYEUR DE DALOT TRANSVERSAL À CÂBLE


TRANSMISSION SÉRIE SW - REHAUSSE DE TRANSMISSION



Réducteur de vitesse simple




Réducteur de vitesse double




Note : Seulement disponible en commandant l'ensemble de réparation 2010-2800-900.



2005-2803-140
Réducteur de vitesse complet
Modèle 80 - ratio 60/1





2005-2803-130
Réducteur de vitesse complet
Modèle 100 - ratio 60/1
Gauche




2005-2804-630
Réducteur de vitesse complet
Modèle 100 - ratio 60/1
Droit








Guide de câble avec interrupteur de fin de course





Guide de câble avec interrupteur de fin de course

