





Table des matières.....	01
Régulateur de débit, valve manuel et support pour distributeur standard.....	02
Distributeur standard.....	03
Support et coude pour distributeur HF.....	04
Distributeur HF.....	05
Moteur hydraulique pour distributeur.....	06
Attache de rampe d'épandage.....	07
Bouts repliables.....	08
Pendillard.....	09
Gicleur.....	10
Enfousseur à disque concave 22".....	11
Enfousseur à pointe.....	12
Injecteur à disque hydraulique 24".....	13
Rampe de 38' - tuyau de décharge.....	14
Rampe de 38' - bras articulé et déflecteur.....	15
Rampe de 38' - moteur hydraulique de bras articulé.....	16
Rampe de 38' - châssis principal et accessoires.....	17
Cylindre.....	18
Rampe 25' à double déflecteurs.....	19
Enfousseur à disque concave 16" modèle discontinué en 2013.....	A
Enfousseur à pointe modèle discontinué en 2016.....	B

Identification de la quincaillerie	
Type	Désignation
Boulon hexagonal	-
Boulon à carrosserie	CB
Boulon à tête carrée	SB
Vis à tête cylindrique à 6 pans	SCS
Vis de serrage à 6 pans creux	SSS
Vis à tête fraisée	FCS
Écrou hexagonal	-
Écrou auto-blocant à nylon	N
Ecrous auto-blocant ovale	OVL
Ecrous auto-blocant 3 poinçons	TRI
Écrous Crénelé	CSL
Écrou à Bride	FLN
Écrou à ailettes	WNG
Rondelle plate	-
Rondelle de blocage	L
Rondelle style SAE	SAE
Rondelle grand dia. ext.	LD
Rondelle petit dia. ext.	SD
Boulonnerie en acier inoxydable	SS











Pour distributeurs fabriqués depuis juin 2014.

Nouveau moteur et nouveaux boyaux




Pour distributeurs fabriqués avant juin 2014


Ancien moteur et ancien boyau




Remplacement avec nouveau moteur sur ancien boyaux




Note: Pour ensemble de réparation du moteur hydraulique, voir accessoires et quincaillerie.







Pour épandage près du sol (gicleur et pendillard)






Pour maïs en postlevé (enfousseur à disque ou injecteur)















2018-7603-440












Bras articulé 38 pieds fabriqués après avril 2014




Bras articulé 38 pieds fabriqués avant avril 2014




Remplacement avec nouveau moteur sur ancien boyaux.



RAMPE 38' - CHÂSSIS PRINCIPAL ET ACCESSOIRES






Depuis mai 2007 (référence no. série 07-6072)

Item	Description	A	B
2018-3301-790	Cylindre de rampe	2 1/2"	24"
2018-3302-030	Cylindre de rampe	2 1/2"	32"
2018-3302-520	Cylindre de rampe	3"	42"

Avant mai 2007 (référence no. série 07-6072)

Item	Description	A	B
2018-7703-600	Cylindre de rampe	3"	52"
2018-7703-610	Cylindre de rampe	3"	53"
2018-7703-620	Cylindre de rampe	3"	58"
2018-7703-630	Cylindre de rampe	3"	60 1/2"
2018-7703-640	Cylindre de rampe	3"	61"
2018-7703-650	Cylindre de rampe	3"	65 1/2"
2018-7703-660	Cylindre de rampe	3"	66"
2018-7703-670	Cylindre de rampe	3"	67"
2018-7703-680	Cylindre de rampe	3"	69 1/2"
2018-7704-740	Cylindre de rampe	2 1/2"	44"
2018-7704-750	Cylindre de rampe	2 1/2"	44 1/2"
2018-7704-760	Cylindre de rampe	2 1/2"	45"
2018-7704-770	Cylindre de rampe	2 1/2"	47"
2018-7704-780	Cylindre de rampe	2 1/2"	49 1/2"
2018-7704-790	Cylindre de rampe	2 1/2"	50"
2018-7704-800	Cylindre de rampe	2 1/2"	50 1/2"
2018-7704-810	Cylindre de rampe	2 1/2"	52"
2018-7704-820	Cylindre de rampe	2 1/2"	54 1/2"
2018-7704-830	Cylindre de rampe	2 1/2"	56"
2018-7704-840	Cylindre de rampe	2 1/2"	58"
2018-7704-850	Cylindre de rampe	2 1/2"	59"
2018-7704-860	Cylindre de rampe	2 1/2"	59 1/2"
2018-7704-870	Cylindre de rampe	2 1/2"	65 1/2"



ENFOUSSEUR À DISQUE CONCAVE 16" MODÈLE DISCONTINUÉ EN 2013

