



Table des matières.....	01
Agitateur 3 points 27'.....	02
Bout articulé et hélice.....	03
Arbre d'entraînement.....	04
Option articulation latérale.....	05
Arbre d'entraînement - Agitateur 27' avec articulation latérale.....	06
Essieu et attache de transport.....	07
Agitateur 32' et 42' pour lagune.....	08
Agitateur 52' pour lagune.....	09
Arbre d'entraînement - Agitateur pour lagune.....	10
Remorque standard - Pivot 6 5/8".....	11
Remorque robuste - Pivot 8 5/8".....	12
Remorque robuste 4" plus large - Pivot 8 5/8".....	13
Remorque Robuste - Avec roues stabilisatrices articulées.....	14
Remorque usage multiple - Pivot 8 5/8".....	15
Remorque usage multiple - Pivot 6 5/8" avant 2002.....	16
Vérins.....	17
Contrôle hydraulique.....	18
Réservoir d'huile.....	A

Identification de la quincaillerie	
Type	Désignation
Boulon hexagonal	-
Boulon à carrosserie	CB
Boulon à tête carrée	SB
Vis à tête cylindrique à 6 pans	SCS
Vis de serrage à 6 pans creux	SSS
Vis à tête fraisée	FCS
Écrou hexagonal	-
Écrou auto-blocant à nylon	N
Ecrous auto-blocant ovale	OVL
Ecrous auto-blocant 3 poinçons	TRI
Écrous Crénelé	CSL
Écrou à Bride	FLN
Écrou à ailettes	WNG
Rondelle plate	-
Rondelle de blocage	L
Rondelle style SAE	SAE
Rondelle grand dia. ext.	LD
Rondelle petit dia. ext.	SD
Boulonnerie en acier inoxydable	SS




★EMBOUIT VISSABLE
 ★★EMBOUIT PRESSÉ SUR BOYAU À L'USINE
 ★★★REMPLECE L'ANCIEN MODÈLE (VOIR PAGE A)




★ VOIR ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE
 ★★ 2017-2301-730 (1-NPT) DEPUIS NOVEMBRE 2004 / 2012-2300-170 (3/4-NPT) AVANT NOVEMBRE 2004
 † EMBOUT VISSABLE
 †† EMBOUT PRESSÉ SUR BOYAU À L'USINE

ARBRE D'ENTRAÎNEMENT - Agitateur 27'

VOIR ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE
POUR LES PIÈCES DE
REPLACEMENT DES ARBRES D'ENTRAÎNEMENT




★ Ancien modèle avant avril 2002
★★ Ancien modèle avant juillet 2015



* EMBOUT VISSABLE
** EMBOUT PRESSÉ SUR BOYAU À L'USINE

ARBRE D'ENTRAÎNEMENT - Agitateur 27' avec articulation latérale


VOIR ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE
POUR LES PIÈCES DE
REMPLACEMENT DES ARBRES D'ENTRAÎNEMENT





* Ancien modèle avant avril 2002

** Avant Juillet 2015

GEA Farm Technologies Canada Inc.
Division GEA Houle









VOIR ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE PAGE 1 POUR LES
PIÈCES DE REMPLACEMENT DES ARBRES D'ENTRAÎNEMENT

ARBRE D'ENTRAÎNEMENT - Agitateur pour lagune


HÉLICE NON-ARTICULÉE




HÉLICE ARTICULÉE





★Ancien modèle avant avril 2002
★★Avant Juillet 2015






REMORQUE ROBUSTE 4' PLUS LARGE - Pivot 8 5/8"




REMORQUE ROBUSTE - Avec roues stabilisatrices articulées



★ 2010-3300-130 (Avant mars 2007)

REMORQUE USAGE MULTIPLE - Pivot 8 5/8"




REMORQUE USAGE MULTIPLE -Pivot 6 5/8" avant 2002







MODÈLE FOURNI DEPUIS NOVEMBRE 2008
AVEC LA REMORQUE USAGE MULTIPLE




MODÈLE FOURNI AVANT AOÛT 2001






DEPUIS JANVIER 2007
Valve complète 4 leviers
2010-3301-050



ANCIEN MODÈLE DE JANVIER 2006 À DÉCEMBRE 2006



★★2018-3302-010
ENSEMBLE DE JOINTS (INCLUS TOUTES PIÈCES MARQUÉES DE ★★)
★★★NON INCLUS AVEC LES VALVES COMPLÈTES

★2010-3304-260
ENSEMBLE DE JOINTS ET RONDELLES (INCLUS TOUTES PIÈCES
MARQUÉES D'UNE ★)

RÉSERVOIR D'HUILE

- Ce réservoir d'huile a été installé sur tous les agitateurs fabriqués avant juin 2004.
- Si la pièce que vous cherchez n'est pas disponible, référez-vous à la dernière version du Manuel de Pièces pour remplacer l'ensemble au complet par la nouvelle version.

